



クレーン撤去施工状況 (手前が13tクレーン)



内装工事施工状況(2階待合ひろば付近)

北面外壁では特徴的なデザインとなる斜めの ACW(アルミカーテンウォール)の取り付けが完了し、外観が一層際立つようになりました。屋上では大型クレーンの解体に向け、解体用の13tクレーンを設置して作業を進めています。併せて、これまで資材の搬入などに使用していた工事用エレベーターの解体も進んでおり、仮設設備の撤去が進行中です。

建物内部では内装や設備工事が各階で進められ、 完成に向けて現場全体が次の段階へと移行して います。

引き続き、事故・災害には十分に注意し施工を進めてまいります。

発行: 岡山市新庁舎建設工事(作) Vol. 5 2025 年 11 月号